W2	Vstupy			W1	
	I 0.0			A	GND
	I 0.1			B	0V
	I 0.2	spínač KM		D	signal
nc	I 0.3	hydraulika vpředu		C	+24V
	I 0.4				
	I 0.5				
J	I 0.6	PU			
H	I 0.7	LU			
K	I 1.0	UAC			
C	I 1.1	SAC			
B	I 1.2	ZPS			
A	I 1.3	PPS			
T	I 1.4	rychloposun vzad			
S	I 1.5	rychloposun vpřed		RK	
				+5V	5
				0V	1
	I 4.0	RK a		a	2
	I 4.1	RK b		b	3
	Výstupy				
	Q 0.0	KM Pulse		KM	
	Q 0.1	KM Direction		KM	
	Q 0.2				
	Q 0.3				
	Q 0.4				
nc	Q 0.5	Z stop			
r	Q 0.6	KAC			
?	Q 0.7	X<WSP			
	Q 4.0				
	Q 4.1				
n	nc				
m	+24V				
c	+24V out				
h	nc				
j	+24V				
k	nc				
p	nc				
s	nc				